



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2020-10-05 Nr. KP-19(13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Vencavų vėjo malūnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1780
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2017-05-02; Nr: KPD-RM-2530
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Dusetų sen., Vencavų k., Malūno g. 1.
5. Valdytojas - Privati nuosavybė.  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: - .

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

**9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\***

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); inžinerinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); kraštovaizdžio. Malūnas pastatytas ant kalvos šalia kelio 179 Dusetos-Degučiai. Malūną 1937 m. pastatė dailidė Antanas Žeimys pagal savininko Namiko užsakymą. Malūnas veikė iki 1956 m., vėliau sunyko sparnai, buvo išmontuoti įrenginiai, stovėjo apleistas. 1980 m. malūnas buvo restauruotas, jį pritaikant poilsio reikmėms (įrengti kambariai). Pagal Paminklų konservavimo instituto architektės Ritos Vėlyvienės projektą, statinio sienos apkaltos naujomis lentomis, perdengtas stogas, atstatyti sparnai, durys, langai. Malūno pastatas kompaktinis, 3 aukštų su pusaukščiu ir aštuoniakampės nupjautos piramidės formos pailga kepure. Stogas pailgo pusrutulio formos, padengtas skardos lakštais. Pastatas aštuonkampio plano, į viršų plonėjančiu tūriu, jo fasadus skaido maži statūs langeliai. Malūnas užrakintas, nuo pamatų sunyko ir apsamojo lentos, kai kurios lentos atplyšo nuo sienų. Įrengti lietaus nuotekų vamzdynai, ties durimis metalinis stogelis. Pamatų akmenys irsta. Durų ir langų angos patenkinamos, durys nuo drėgmės apsamojusios. Malūno sparnai nepakitę. Stogo konstrukcija metalinė, nepakitusi, geros būklės. Teritorija prižiūrima, aptverta, yra vartai į teritoriją. Objektas nenaudojamas, būklė patenkinama.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

\*\*\*- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima, objekto būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – Nuotraukos, 3 lapai.



14. Kiti dokumentai - lapų.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)





Valentina Biveinienė  
(vardas ir pavardė)

VENCAVŲ VĒJO MALŪNAS. FOTOFIKSACIJA  
(unikalus objekto kods 1780)



Kultūros vērtības kods 1780







Kultūros vertybēs koda 1780