



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-09-28 Nr. KP-17(13.9) _____

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Murliškių užvažiuojamojo kiemo pastatų liekanų vieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1776
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-02-22; Nr: KPD-AV-923;
4. Adresas: Murliškių k. 5, Degučių sen., Zarasų r. sav
5. Valdytojas: Zarasų rajono savivaldybė, 111102064, Sėlių a. 22, Zarasai. Prižiūri Degučių seniūnija, tel.(8 385) 36785
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 1993-09-22.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*					V

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					V
2. Sienų konstrukcijos					V
3. Sienų apdaila					V
4. Stogo danga					V
5. Stogo konstrukcijos					V
6. Langai					V
7. Durys					V
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre. Vertybė pagal sandarą - pavienis objektas. Statinys pastatytas XIX amžiuje. Užvažiuojamąjį kiamą sudarė 2 lygiagrečiai stovintys pastatai (unikalus objekto kodas 16932). Jie pastatyti 1840 m. Buvusiems pastatams nekilnojamoji kultūros vertės apsauga netaikoma. Pastatų liekanos avarinės būklės. Buvusio gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4394-0100-1019) sienos sumūrytos iš plytų, molio ir akmenų. Sienos suirusios jų liekanos pakrypusios. Buvusių sienų liekanų fizinė būklė blogėja, didžioji dalis pastato sunyko. Teritorija apaugusi medžiais ir krūmais, prieiti prie objekto sudėtinga, visoje teritorijoje guli pavieniai apsamanoję akmenys. Žemės paviršiaus reljefas nepakitęs. Objektui, Murliškių užvažiuojamojo kiemo pastatų liekanų vietai, nustatytos vertingosios savybės nyksta. Objekto duomenys pateikti Kultūros vertybių registre. Nuorodų apie objektą ar kitų informacinių stendų nėra. Objektas nuo A6 kelio nesimato, kadangi apaugęs krūmais ir medžiais, privažiavimo nėra.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
				V

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinka apleista, netvarkoma. Teritorijoje auga medžiai ir krūmai, pastatų liekanos avarinės būklės, pavojingai pakrypusios į šonus. Murliškių užvažiuojamojo kiemo pastatų liekanų vieta apleista, netvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija -Nuotraukos, 9 lapai.

14. Kiti dokumentai – ,_ lapų.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

**MURLIŠKIŲ UŽVAŽIUOJAMOJO KIEMO PASTATŲ LIEKANŲ VIETA.
FOTOFIKSACIJA (unikalus objekto kodas 1776)**



Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776

Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776





Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776



Kultūros vertybės kodas 1776



