



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-09-11 Nr. KP-16(13.9)
(data)

Zarasai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Žydų žudynių vieta ir kapai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 11382
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2015-10-12; Nr: KPD-KP-707;
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Degučių sen., Savičiūnų k.,
5. Valdytojas - Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija, tel. 8385 36785
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2011-12-09 Nr. 58

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo

1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas), memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). Važiuodami pagrindiniu 129 keliu Degučiai –Dusetos, ties 5- uoju km. Dešinėje yra įrengtas paminklas-rodyklė su nuoroda į Krakynės miške esančias kapines su užrašu *Holokausto aukų kapai /Holocaust mass graves/100 m.* Pavažiavus toliau 100 m. įrengta rodyklė į dešinėje esantį keliuką, kuris nuveda iki memorialo. Teritorija prižiūrima, kapinės aptvertos metaline tvora. Šioje vietoje 1941-08-26 buvo nužudyti 2569 žmonės. 1950 m. tarp dviejų kapų pastatytas tašytų akmenų mūro paminklas –obeliskas, 4,6x4,6 m, h-6 m. Bendras kapas 260 m ilgio, 3,2 m aukščio. Ties kapais įrengti priėjimo takeliai, iškloti betono plytelėmis, palaidojimo vieta apželdyta karpoma žole, žolė nuplauta. Ant obelisko 1991 m. pakeista paminklinė lenta su užrašu lietuvių ir jidiš kalbomis „Šioje vietoje hitlerininkai ir jų vietiniai talkininkai 1941.VIII.26 žiauriai nužudė 8000 žydų – vaikų, moterų ir vyrų. Tebūnie šventas jų atminimas“. Pritvirtinta Dovydo žvaigždė. Obeliskas vietomis susklylinėjas. Takai ir laiptai į kapines apsamanoję, medžių šakos nukrupusios per tvorą. Pati kapinių teritorija prižiūrima. Kapinių būklė patenkinama

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kapinių aplinka nepakitusi, prižiūrima, rekomenduotina nugenėti šakas už tvoros, kad nepakenktų kapinių teritorijai. Būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – Nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai - lapų.

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETA IR KAPAI. FOTOFIKSACIJA
(unikalus objekto kodas 11382)





Kultūros vertybių kodas 11382



Kultūros vertybių kodas 11382





Kultūros vertybių kodas 11382